

MUEBLES CONSULTAS

Encimera de tablero fenólico HPL de 19mm.
Estructura de muebles modulares en tablero melaminado hidrófugo.
Puertas en DMF lacado.
Herrajes de acero inoxidable

ENCIMERA CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERÍA, PEDIATRÍA Y SALA DE CURAS
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.6
SALAS DE CURAS Y OBSERVACIÓN P.A.C.
6.3 y 6.4
~~CONSULTAS DE MATRONA Y FISIOTERAPIA~~
7.1 y 8.1



CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA
9.1



SALAS DE EMERGENCIAS POLIVALENTES P.A.C.
6.2

SALA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
2.7



MUEBLES OFFICE

Encimera de tablero fenólico HPL de 19mm.
Estructura de muebles modulares en tablero melaminado hidrófugo.
Puertas en DMF lacado.
Herrajes de acero inoxidable
Cuerpo superior ídem que bajo encimera, módulo de 40cm de fondo



SALA DE ESTAR / OFFICE P.A.C.
6.9
SALA DE ESTAR / OFFICE U.S.V.B.
10.1



ASEOS PÚBLICOS
5.9.1 y 5.9.2



ASEOS Y VESTUARIOS

Encimera y bancos de tablero fenólico HPL de 19mm.
Estructura vista de perfil tubular de acero #40.4 lacado negro

VESTUARIOS GENERALES DE PERSONAL
5.6 y 5.7



VESTUARIOS DE OBSTETRICIA Y FISIOTERAPIA
8.5, 8.6 y 7.4



VESTUARIOS DE U.S.V.B.
10.3.1 y 10.3.2



BAÑOS DORMITORIO P.A.C.
6.8.2



Firmado digitalmente por: DEL RIO INGELMO CARLOS ANDRES - 09808035B
Fecha y hora: 03.11.2023 12:16:14